




1回目造形

・ Error3060

浮きは確認できたがヒーターが破損。
作製途中で高さがXY方向にズレあり






浮きあり。

2回目造形

・ Error3029

浮きは確認できたがヒーターが破損。
作製途中で高さがXY方向にズレあり



浮きあり。