


左エクストルーダー基盤、高さ調整ユニット交換後、
オフセットキャリブレーションの 1～4 を実施、5 のキューブ成形後の画像です。
赤色ノズルの動きがおかしい（狙ったノズル位置に動いていない？）



↓設備正面扉側

白 PLA : 左ノズル、赤 PLA : 右ノズルに設定